


المملكة الأردنية الهاشمية

شركة العامة الأردنية للصوامع والتموين



المساهمة العامة المحدودة

الملحق رقم (1)

عطاء صيانة بلاطة جك التفريغ (109) العائد لصوامع الجويذة

عطاء رقم (2024/7/13)

إستناداً للمادة رقم (26/ب/1) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 قررت إصدار ملحق لتعديل وثائق شروط عطاء صيانة بلاطة جك التفريغ (109) في مجمع صوامع الجودة وحسب الآتي:-

- استبدال الجسر الوسطي على طول البلاطة بجسر (H-Beam) قطعة واحدة حسب المخطط وحسب قياسات بلاطة الجك رقم (108) المجاورة.
- عمل فتحة للصيانة مطابقة للفتحة الموجودة على البلاطة.
- تركيب دعائم (C-Channel) جانبية عدد (2) على جانبي البلاطة وحسب قياسات بلاطة الجك رقم (108) المجاورة.
- تعديل سماكة الصاج (Chequered Plate Steel) لتصبح 8 ملم بدلاً من 6 ملم.
- نوع اللحام CO2 سلك (0.8) ملم بدلاً من لحام قوس الكهربي وأن يكون لحام الجسور الطولية والعرضية والهيكل الرئيسي بطريقة (Full Welding).
- استخدام اليات الرفع والتنزيل المناسبة لغايات الفك والتركيب وعد إلحاق الضرر بأي جزء من المنشأة.
- إغلاق منطقة العمل وحفرة الجك من خلال قضبان معدنية وأشرطة تحذيرية خلال فترة العمل.

المدير العام

م. عماد الطراونة