



الرقم: 001776 / 18 / JS

التاريخ: 2024 / 06 / 25

Ref:

Date:

السادة

الموضوع :- عطاء إعادة تأهيل شبكة المياه ومنظومة
الإطفاء في مجمع الشمال رقم (2024/5/10)

تحية طيبة؛

بناءً على ورود استفسار من احد الشركات المشاركة في العطاء المذكور اعلاه بخصوص وجود بعض الملاحظات ، نرجو ان
نوضح ما يلي:-

1- لم يتم ذكر كيبل الكهرباء الخاص بمضخة الديزل في مخططات Electrical Works ، يرجى ذكر قياس الكيبل المراد
تمديد مضخة الديزل ومصدر التغذية .

• يتم التحكم بمضخة الديزل بواسطة لوحة التحكم الخاصة بمضخة الحريق الكهربائي وحسب تعليمات الشركة الموردة.

2- يرجى توضيح الحمائيات المطلوبة في البند رقم 5 من جدول الكميات صفحة رقم 5 من جدول الكميات صفحة رقم M-

• يتم التحكم بلوحة الكهرباء Control panel لمضخة المياه بواسطة miniature circuit breaker بالإضافة للحمائيات
وتشمل Pressure والعوامات لتجنب Dry Running للمضخة والحمائيات اللازمة لتعمل المضخة في احسن اداء
ولأطول فترة وحسب توصيات الشركة الصانعة.

3- بخصوص خط BSP 100mm في المنطقة 03 ZONE الواقع في مخطط الحريق رقم M004 لم يتم ذكر هذا البند في
جدول الكميات ، يرجى التوضيح .

• ورد BSP 100mm بالخطأ والصحيح HPED 125mm



THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
JORDAN SILOS & SUPPLY GENERAL CO.



المملكة الأردنية الهاشمية
الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين م.ع.م.



الرقم:

التاريخ:

4-

يرجى توضيح الفرق بين Existing FH و Existing FHR و Existing FHC وهل المطلوب شبكتها على الشبكة الجديدة ؟

FH Fire hydrant •

FHR Fire hose Rack •

FHC Fire hose cabinet •

5- لم يرد في المخططات تفاصيل خاصة للهايدرنتات (FH) يرجى تزويدنا بالمخطط الخاص بهم .

• حسب المرفق وموافقات الدفاع المدني .

واقبلوا الاحترام ،،

المدير العام /

م. عماد الطراونة


م. حسام أبو الغنم
مساعد المدير العام

هاتف : ٠٦٥٥١٠١٨٢ فاكس : ٠٦٥٥١٨٣٤١ ص . ب ١٤٢٩١٧ عمان ١١٨٤٤ الأردن

Tel : 065510182 Fax: 065518341 P. O. Box 142917 Amman 11844 Jordan

E - mail: info@josilos.com

مرفق رقم (١)



FIRE HYDRANT CONNECTION DETAIL (F.H.)